



Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung (IED – Inspektion) nach § 52a Abs. 5 BImSchG											
Aktenzeichen: 63 DH 01798/2015/74											
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 21.09.2021											
Betreiber:	Jungmastgeflügelzeuger GmbH & Co. KG Paul-wesjohann-Straße 45 49429 Visbek										
Betriebsstandort:	Zum Schierholz 4 49406 Eydelstedt										
Nr. gemäß 4. BImSchV:	7.1.3.1										
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Mastgeflügel										
<p>Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?</p> <p style="text-align: center;">Nein</p>											
Festgestellte schwerwiegende Mängel:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: black; color: white;"> <th style="width: 70%;">Mängel</th> <th style="width: 30%;">Beseitigung bis:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Mängel	Beseitigung bis:								
Mängel	Beseitigung bis:										
Nachprüfungstermin, Datum:											
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung: 2024											

im Auftrag

gez. Niemeier