



## Veröffentlichung

<b>Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung (IED – Inspektion) nach § 52a Abs. 5 BImSchG</b>	
<b>Aktenzeichen: 63 DH 3393/2016/74</b>	
<b>Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 22.04.2021</b>	
<b>Betreiber:</b>	Heinrich Henke
<b>Betriebsstandort:</b>	Am Kanal 1 27305 Bruchhausen-Vilsen
<b>Nr. gemäß 4. BImSchV:</b>	7.1.8.1
<b>Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:</b>	Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Sauen und Ferkeln
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern? <b>Nein</b>	
Festgestellte schwerwiegende Mängel:	
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis:</b>
Nachprüfungstermin, Datum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung: 2023	

im Auftrag

gez. Niemeier